


Ongelma koskien FORD Transit / Mondeo starttia 25-2463



Ford 2.4 TDCi / 2.0 TDCi 25-2463

Takuuosastomme raportoi toistuvasta ongelmasta koskien Ford TDCi vm.2000-> starttimootoreita. Startteja on hajonnut pian asennuksen jälkeen hammaskehään tarttuneen suuren määrän metallijauhetta takia. Tutkimusten perusteella kyseisissä käynnistinlaitteissa ei ole ollut mitään valmistusvikaa.

Starttimootorin ennenaikainen hajoaminen johtuu auton kytkimen ja kaksoismassavauhtipyörän kulumisesta tai ylikuumentumisesta johtuvasta materiaalin irtoamisesta. Määräaikaishuollossa on suositeltavaa tarkistaa kytkimen ja kaksoismassavauhtipyörän kunto ja vaihtaa ne uusiin jos kulumisen merkkejä on havaittavissa.

Jos vaihdettavaan (vanhaan) starttimoottoriin on tarttunut huomattavasti metallijauhetta tai -pölyä ja hammaskehän sekä kytkimen koteloa ole kunnolla puhdistettu niin hajoaa myös uusi startti nopeasti käyttöönoton jälkeen.

Ymmärrettävistä syistä Elstock A/S ei voi hyväksyä tällä tavalla hajonneita muuten valmistusvirheittä startteja takuukäsittelyynsä.

Terveisin,

Elstock A/S, Takuupalautukset